

Guide pratique pour les dirigeants de TPE, PME et ETI industrielles : 5 étapes clés pour engager et réussir votre décarbonation et votre électrification

Publié le : 04 Jun 2026 DGE

Dans un contexte marqué par la volatilité des prix de l'énergie, la décarbonation et l'électrification sont des leviers de réduction des risques et une source d'opportunités pour les TPE, PME et ETI industrielles.

Pour une entreprise industrielle, engager une démarche de décarbonation permet de :

- réduire ses coûts énergétiques et son exposition aux chocs économiques ;
- stimuler l'innovation dans ses procédés et ses produits ;
- et fédérer ses équipes autour d'un projet commun.

Pour soutenir les dirigeants de TPE, PME et ETI industrielles dans la décarbonation et l'électrification de leur activité, la Direction générale des Entreprises a conçu un guide pratique à visée opérationnelle. Il recense, à travers 5 étapes, des outils méthodologiques, des ressources clés, des bonnes pratiques et un ensemble de dispositifs d'accompagnement pour les entreprises.

Élaboré en concertation avec des dirigeants d'entreprises industrielles, ce guide prend en compte les réalités opérationnelles des entreprises, leurs ressources et leurs contraintes. Notre objectif : permettre à chaque dirigeant d'identifier facilement les ressources et dispositifs les plus adaptés aux besoins de son activité.

Les 5 étapes clés d'une démarche de décarbonation pour votre entreprise industrielle

- 1. Engager une réflexion pour structurer ma démarche.**
- 2. Faire un état des lieux et identifier les actions à réaliser.**
- 3. Financer et réaliser mes projets.**
- 4. Approfondir ma stratégie et me doter d'outils pour la piloter.**
- 5. Valoriser et certifier ma démarche.**

Le guide est téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Publications/2026/guides/DGE_Guide%20de%CC%81carbonation%20electrification_2026.pdf